



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερομηνία: Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2026

Θέμα: Πρόγραμμα ανάκλησης ασφάλειας σε μοτοσικλέτες BMW σχετικά με αναβάθμιση λογισμικού, έλεγχο και πιθανή αντικατάσταση κεντρικού διακόπτη.

Η **Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας** και συγκεκριμένα το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, ανακοινώνει ότι η **κατασκευάστρια εταιρεία BMW AG** σε συνεργασία με την **BMW HELLAS ΑΕ**, Γενικό Αντιπρόσωπο και Εισαγωγέα των μοτοσικλετών **BMW** στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα **ανάκλησης ασφάλειας σε μοτοσικλέτες BMW S 1000 RR (K67, 0E20/0E21/0E23/0E24), (K67 11, 0E60/0E61/0E63/0E64), (K67 MU2, 0P21/0P23/0P20/0P24), σχετικά με αναβάθμιση λειτουργικού λογισμικού, έλεγχο και πιθανή αντικατάσταση κεντρικού διακόπτη.**

Η συγκεκριμένη καμπάνια ανάκλησης περιλαμβάνει **132** συνολικά επηρεαζόμενες μοτοσικλέτες, οι οποίες έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά. Η παραγωγή αυτών των οχημάτων είναι από **15/01/2019 έως 10/07/2026.**

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στις επηρεαζόμενες μοτοσικλέτες και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, το επίπεδο κραδασμών της μοτοσικλέτας ενδέχεται να προκαλέσει πρόωρη φθορά σε εσωτερικό εξάρτημα της κλειδαριάς ανάφλεξης, οδηγώντας σε σποραδική διακοπή της ηλεκτρικής επαφής εντός της κλειδαριάς. Ως αποτέλεσμα, είναι πιθανό να διακοπεί η λειτουργία ανάφλεξης. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε με το όχημα σταματημένο είτε κατά την οδήγηση. Η διακοπή της ανάφλεξης δύναται να προκαλέσει:

- σβήσιμο κινητήρα,
- απώλεια λειτουργίας της οθόνης του πίνακα οργάνων του πίσω φωτιστικού σώματος και των φλας (ο προβολέας παραμένει αναμμένος για 3-4 δευτερόλεπτα),
- καθώς και απώλεια των ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης (π.χ. ABS).

Είναι δυνατή η επαναφορά της ανάφλεξης στρέφοντας το κλειδί, οπότε όλες οι λειτουργίες καθίστανται και πάλι πλήρως διαθέσιμες.

Οι μοτοσικλέτες που υπόκεινται στην ανάκληση και δεν έχουν αρχικά παραδοθεί στους πελάτες, θα επισκευαστούν πριν την παράδοσή τους στους ιδιοκτήτες.

Για τις μοτοσικλέτες που ήδη κυκλοφορούν, οι ιδιοκτήτες των εμπλεκόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν **εγγράφως, με προσωπική επιστολή**, ώστε να προσέλθουν, στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών οχημάτων BMW Motorrad ανά την Ελλάδα, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να λάβουν χώρα οι δέουσες ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι των μοτοσικλετών, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το δίκτυο επίσημων εμπόρων και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών της BMW HELLAS AE, ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 210 9118 000 από 09.00 – 17.00 καθημερινά. Επιπρόσθετα μπορούν **ελέγξουν** αν το όχημά τους ανήκει σε κάποια τεχνική διορθωτική ενέργεια, είτε με το να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της BMW Hellas <https://www.bmw-motorrad.gr/> είτε ακολουθώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: <https://www.bmw-motorrad.gr/el/service/technical-campaign-finder.html>

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δρ. Γεώργιος Δρόσος